SORTENVERZEICHNIS

Baustoffgemische nach TL SoB-StB



Firma:

Werk:

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

Datum: 12.07.2018

Prüfzeugnis Nr.:

Blatt Nr.: 1 von 1

Natürliche Gesteinskörnungen

Petrographischer Typ: Muschelkalkstein

Natursand Northeim

1448 / 10-SoB / 18

Emmenhausen

Beschreibu	ing der Baustoffgei	mische				
Lfd. Nr.		1	2	3	4	5
Sortennummer		0/32 STS	0/32 FSS	0/45 FSS	0/45 STS	
Baustoffgemise	ch	0/32 STS	0/32FSS	0/45 FSS	0/45 STS	
Kornrohdichte		2,70 Mg/m ³	2,70 Mg/m³	2,70 Mg/m³	2,70 Mg/m³	
Kornzusamme	nsetzung	OC ₉₀	OC ₉₀	OC ₉₀	OC ₉₀	
Gehalt an	maximal	UF ₅	UF ₅	UF ₅	UF ₅	
Feinanteilen	minimal	LF _{NR}	LF _{NR}	LF _{NR}	LF _{NR}	
Kornformkennz		SI ₅₀	SI ₅₀	SI ₅₀	SI ₅₀	
Plattigkeitsken	nzahl	*)	*)	*)	*)	
Bruchflächigke	it	C _{90/3}	C _{NR}	C _{90/3}	C _{NR}	
Los-Angeles-K	peffizient	*)	*)	*)	*)	
	gen Zertrümmerung	≤ 28	≤ 28	≤ 28	≤ 28	
Widerstand geg (LA)	gen Schlag an Schotter	*)	*)	≤ 40	≤ 40	
Frost-Tau-Wide	erstand	F ₄	F ₄	F ₄	F ₄	
Proctordichte	opt. Wassergehalt	5,4 M%	6,1 M%	5,4 M%	4,3 M%	
- Toolordicitie	Trockendichte	1,95 Mg/m³	2,13 Mg/m³	2,06 Mg/m³	2,12 Mg/m³	- Comment
CBR-Wert		*)	*)	*)	*)	
Organische Ve	runreinigungen	*)	*)	*)	*)	
+1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				,	

no performance determined (Kennwert nicht festgestellt)

Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzungen

Baustoffgemische für Schottertragschichten

Lfd. Nr.	Korngruppe		werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M%										
INI.	Konigruppe	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22.4	31.5	45.0	63.0
1	0/32 STS	10	20	27	38		50		63			100	55,5
3	0/45 STS	13	20	27		38		52		70			100

SDV nach Tab. 8 der TL SoB-StB

Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 30916 Isernhagen

Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de

Prüfungsart



___Ausfertigung

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann, Münden

Fachgebiet BB BE D Н 0 Baustoffeingangsprüfungen C0 1 Eignungsprüfungen2 Fremdüberwachungen A1 H1 F2 12 3 Kontrollprüfungen C3 A3 BB3 BE3 D3 F3 G3 H3 13 A4 BB4 BE4 C4 D4 F4 G4 H4

Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie
 Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
- Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
- Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- · Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prüfbericht **TL SoB-StB (EN 13285) SoB** nach

Prüfbericht-Nr.:	1448/10-SoB/18	Prüfberichtdatum:	12.07.2018
Anschrift des Werkes:	Werk Emmenhausen		
	Esebecker Weg, 37120 Bovenden, OT E	mmenhausen	
Werk:	Emmenhausen	Petrographischer Typ:	Kalkstein (Muschelkalk)
Material:	Brechkorn		
Art der Güteüberwachung	: Fremdüberwachung nach TL G SoB-StB	Werksunabhängige Gesteinsart:	Natursand*
Erstprüfung/Eignungsnacl	nweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Prüfbericht Nr.: 1448/6/17 vo	m 02.06.2017
Überwachungszeitraum:	1. Halbjahr 2018		
Zulassungszeitraum:	2. Halbjahr 2018		

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort:

Steinbruch Emmenhausen

Teilnehmer: Herr Hartmann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer	Lieferkörnung [mm]		Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	0/32 STS	0/32	STS	24.05.2018	Halde	Schottertragschicht
2	0/32 FSS	0/32	FSS	24.05.2018	Halde	Frostschutzschicht
3	0/45 FSS	0/45	FSS	24.05.2018	Halde	Frostschutzschicht
4	0/45 STS	0/45	STS	24.05.2018	Halde	Schottertragschicht
_						

Bemerkungen:

*) Den Baustoffgemischen für Schottertragschichten wird anforderungsgerecht ca. 10-15 M.-% Natursand 0/2 der Kieswerk Bodetal GmbH & Co. KG, Wegeleben zugemischt.

Den Baustoffgemischen für Frostschutzschichten wird anforderungsgerecht ca. 10 M.-% Natursand 0/2 der Kieswerk Northeim der Fa. A. Oppermann zugemischt. Das Material wird jeweils güteüberwacht.

Verteiler	Fa.	Fa.	NDS	PTW	
verteller	1 x Orig.	1 x pdf	18 (pdf)	1 x pdf	

Der Prüfbericht umfasst 8 Seiten.

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 12.07.2018

Seite: 2/8

zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0	/32 STS		1	0	/32 FSS	
				Kategorie					gorie
Korngrößenverteilung		DIN EN	N 933-1		T	DIN EN	N 933-1		1
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063	mm)					1			100
Minimal		-		LFNR	LF _{NR}			LF _{NR}	LFNR
Maximal	[M%]	≤5	3.9	UF ₅	UF ₅	≤5	4.9	UF ₅	UF ₅
Korngrößenverteilung			_				L	0.5	015
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	4.5	5			5.7	6		
0.125 - 0.25	[M%]	1.8	6			1.9	8		
0.25 - 0.5	[M%]	6.0	12			4.5	12		
0.5 - 1.0	[M%]	8.9	21			6.2	18		
1.0 - 2.0	[M%]	9.5	31			7.7	26		
2.0 - 4.0	[M%]	9.5	40			15.0	41		
4.0 - 5.6	[M%]	6.5	47						
5.6 - 8.0	[M%]	7.5	54			8.9	50		
8.0 - 11.2	[M%]	9.9	64			10.6	61		
11.2 - 16.0						11.7	72		
16.0 - 22.4	[M%]	9.8	74			10.5	83		
22.4 - 31.5	[M%]	12.6	87			8.5	91		
	[M%]	11.6	98			7.8	99		
31.5 - 45.0	[M%]	1.9	100			1.0	100		
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	31		OC ₉₀	OC ₉₀	31	.5	00	00
	[M%]	90-99	98	0090	0090	90-99	99	OC ₉₀	OC ₉₀
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	45	5.0			45	0.0		
	[M%]	100	100			100	100		
Zwischensiebanforderungen .	/ SDV	Soll	Ist			Soll	lst		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	_	_			15-75	26		
bei Siebgröße 16.0	[mm]	_	_			47-87	83		
Werkstypische Toleranzen		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.5	[mm]	5-15	12			_	_		
bei Siebgröße 1.0	[mm]	15-25	21			-	-		
bei Siebgröße 2.0 bei Siebgröße 4.0	[mm]	20-34	31			_	_		
bei Siebgröße 8.0	[mm] [mm]	30-46 42-58	40 54			2	_		
bei Siebgröße 16.0	[mm]	60-76	74			_	_		
Differenzen der Siebdurchgär		Soll	Ist			Soll	- let		
bei Siebgröße 1.0 - 2.0	[mm]	4-15	10			3011	lst —		
bei Siebgröße 2.0 - 4.0	[mm]	7-20	9			_			
bei Siebgröße 4.0 - 8.0	[mm]	10-25	14			_			
bei Siebgröße 8.0 - 16.0	[mm]	10-25	20						
Kornformkennzahl DIN E	N 933-4	ls		Prüfdatun	n 05.2018	Is	t	Prüfdatum	05.2018
	[M%]	34	4	SI ₅₀	SI ₄₀	3.		SI ₅₀	SI ₄₀
Bruchflächigkeit DIN E	N 933-5	Is	t	50		Is		30	3.40
Gebrochene Oberfläche (> 90)		100				100			
Gebrochene Oberfläche (50 - 90)		0	100	0	_	0	100		_
Gebrochene Oberfläche (10 - 50)		0	0	C _{100/0}	C _{100/0}	0	0	C _{100/0}	C _{100/0}
Gebrochene Oberfläche (< 10)		0	0	ohne P	rüfung		0	ohne P	rüfung
Sobiodicité Obernache (< 10)	[171 70]	U	U			0	0		



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 3/8

zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18

vom: 12.07.2018

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0	/45 FSS		I	C	/45 STS	
				Kate	gorie			Kate	gorie
Korngrößenverteilung		DIN EN	N 933-1		1	DIN EN	N 933-1		ř
		Soll	Ist	Soll	lst	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 m	nm)								
Minimal	FN 4 0/3	-	0.0	LF _{NR}	LFNR			LFNR	LFNR
Maximal	[M%]	≤5	3.8	UF ₅	UF ₅	≤5	3.6	UF ₅	UF ₅
Korngrößenverteilung									5
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	4.0	4			4.0	4		
0.125 - 0.25	[M%]	2.0	6			1.4	5	1	
0.25 - 0.5	[M%]	5.0	11			4.5	10	1	
0.5 - 1.0	[M%]	7.2	18			6.6	17	1	
1.0 - 2.0	[M%]	10.3	29			8.5	25	1	
2.0 - 4.0	[M%]	8.8	37			7.4	32	1	
4.0 - 5.6	[M%]	7.0	44			4.9	37	1	
5.6 - 8.0	[M%]	8.6	53			6.2	44	-	92
8.0 - 11.2	[M%]	7.8	61			7.2	51		
11.2 - 16.0	[M%]	10.0	71			9.0	60	-	
16.0 - 22.4	[M%]	9.5	80	s		9.0		-	
22.4 - 31.5	[M%]	9.7	90				69		
31.5 - 45.0	[M%]	9.1	99			12.3	81		
45.0 - 56.0		1.0	100			17.8	99		
56.0 - 63.0	[M%]	0.0	100			1.2	100		
Überkorn	[M%]					0.0	100		
bis Siebgröße D	formula.	Soll	Ist			Soll	Ist		
Dis Siebgroße	[mm]	45		OC ₉₀	OC ₉₀	45		OC ₉₀	OC ₉₀
bis Siebgröße 1,4 D	[M%]	90-99	99	3		90-99	99		
bis Siebgroise 1,4 D	[mm]	63				63			
Zwie ob opeieb opfe ude war ze z	[M%]	100	100			100	100		
Zwischensiebanforderungen / bei Siebgröße 2.0	[mm]	Soll 15-75	lst 29			Soll	Ist		
bei Siebgröße 22.4	[mm]	47-87	80			_	_		
Werkstypische Toleranzen	[]	Soll	lst			 Soll			
pei Siebgröße 0.5	[mm]	_	151			8-18	1st 10		
pei Siebgröße 1.0	[mm]		_			15-25	17		
pei Siebgröße 2.0	[mm]	_	_			20-34	25		
pei Siebgröße 5.6	[mm]	_	_			30-46	37		
pei Siebgröße 11.2	[mm]	_	_			44-60	51		
pei Siebgröße 22.4	[mm]					62-78	69		
Differenzen der Siebdurchgäng	1000	Soll	Ist			Soll	Ist		
pei Siebgröße 1.0 - 2.0 pei Siebgröße 2.0 - 5.6	[mm]	_	-			4-15	8		
pei Siebgröße 5.6 - 11.2	[mm] [mm]	_				7-20	12		
pei Siebgröße 11.2 - 22.4	[mm]	_	_			10-25 10-25	14 18		
	N 933-4	Is	it	Prüfdatun	05 2018	ls		Prüfdatun	n 05.2018
	[M%]	2:		SI ₅₀	SI ₄₀	2			
Bruchflächigkeit DIN EI	N 933-5	ls		50	40	Is		SI ₅₀	SI ₄₀
Gebrochene Oberfläche (> 90)	[M%]	100							
John John (* 30)			100			100	100		
Gebrochene Oberfläche (50 - 90)	[M -%]	() 1		_	_			100000	6-00
Gebrochene Oberfläche (50 - 90) Gebrochene Oberfläche (10 - 50)	[M%] [M%]	0	0	C _{100/0} ohne P	C _{100/0}	0	0	C _{100/0}	C _{100/0}




Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen

vom: 12.07.2018

Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18



Das untersuchte Material 0/32 STS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Schottertragschichten.

Die Anforderungen der Tab. 8, Tab. 10 und Tab. 11 der TL SoB-StB werden eingehalten.

Baustoffgemisch	Т	Vergleich mit dem vom Hersteller erklärten Wert (S) Toleranzen der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)										
0/32 STS	0.5	0.5 1 2 4 8 16										
SDV	10 - 30	14 - 35	23 - 40	30 - 52	43 - 60	63 - 77						
Toleranz	±5	±5	±7	±8	±8	±8						
werkstypische Kornzusammensetzung	10	20	27	38	50	63						
werkstypische Toleranz	5 - 15	15 - 25	20 - 34	30 - 46	42 - 58	55 - 71						
lst-Wert	12	21	31	40	54	74						

Baustoffgemisch	Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)									
0/32 STS	1/2	2/4	4/8	8/16						
Soll-Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25						
Ist-Differenz	10	9	14	20						




Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen


vom: 12.07.2018

Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 5/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18




Das untersuchte Material 0/32 FSS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.



Das untersuchte Material 0/45 FSS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der B-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

<u>Seite: 6/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18</u> vom: 12.07.2018



Das untersuchte Material 0/45 STS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Schottertragschichten.

Die Anforderungen der Tab. 8, Tab. 10 und Tab. 11 der TL SoB-StB werden eingehalten.

Baustoffgemisch	Т	Vergleich mit dem vom Hersteller erklärten Wert (S) Toleranzen der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)										
0/45 STS	0.5	1	2	5.6	11.2	22.4						
SDV	10 - 30	14 - 35	23 - 40	30 - 52	43 - 60	63 - 77						
Toleranz	±5	±5	±7	±8	±8	±8						
werkstypische Kornzusammensetzung	13	20	27	38	52	70						
werkstypische Toleranz	8 - 18	15 - 25	20 - 34	30 - 46	44 - 60	62 - 78						
lst-Wert	10	17	25	37	51	69						

Baustoffgemisch	austoffgemisch Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)										
0/45 STS	1/2	2/5.6	5.6/11.2	11.2/22.4							
Soll-Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25							
Ist-Differenz	8	12	14	18							



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 7/8

zum Prüfbericht Nr: 1448/10-SoB/18

vom: 12.07.2018

Seite. 776 Zu	m Pruibenc	III INI. 144	6/10-S0B/1	0						VOIII. 12	.07.2016
Physikalisch Anforderung	e en	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]		Einze	elwert/e	1		Ist- wert	Soll	Ist
Rohdichte pp					2000 9			•			
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 STS 05.2018	0/31,5	2.69	96	2	2.696	i.M.	2.70	1	2.70
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/32 FSS 05.2018	0/31,5	2.70	00	2	698	i.M.	2.70	1	2.70
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/45 FSS 05.2018	0/45	2.70	03	2	2.699	i.M.	2.70	1	2.70
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/45 STS 05.2018	0/45	2.69	98	2	2.701	i.M.	2.70	1	2.70
Optimaler Wasse	ergehalt un	d Trockendio	chte (Proct	or)				_		-	
DINI ENI 12200 0	[M%]	0/32 STS	0/31,5	opt. Wa	asser	gehalt	5.5	korr	5.4	,	5.4
DIN EN 13286-2	OIN EN 13286-2 [Mg/m³] 05.2018			Trocl	kendi	chte	1.95	korr.	1.95	1	1.95
DIN EN 10000 0	[M%]	0/32 FSS	0/04.5	opt. Wa	asser	gehalt	6.1		6.1	1	6.1
DIN EN 13286-2	[Mg/m³]	05.2018	0/31,5	Trocl	kendi	chte	2.12	-	2.13	1 /	2.13
DIN EN 40000 0	[M%]	0/45 FSS	0/04.5	opt. Wa	asser	gehalt	6.0	1	5.4	,	5.4
DIN EN 13286-2	[Mg/m³]	05.2018	0/31,5	Troc	kendi	chte	2.02	korr.	2.06	/	2.06
DIN EN 40000 0	[M%]	0/45 STS	0/04.5	opt. W	asser	gehalt	5.2		4.3	,	4.3
DIN EN 13286-2	[Mg/m³]	05.2018	0/31,5	Troc	kendi	chte	2.05	korr.	2.12	/	2.12
Widerstand gege	en Zertrümr	nerung (Sch	lagzertrüm	merung	swer	t)					
DIN EN 1097-2, Abs. 6	[M%]	0/32 STS 05.2018	8/12,5	23.69		2.57	22.92	i.M.	23.1	≤28	≤28
		03.2010	Rohdichte pp	p [Mg/m³] 2.70		70	Kornform [M%		27		
Los Angeles-Ko	effizient an	Schotter									×
DIN EN 1097-2, Abs. 5	[M%]	0/45 STS 05.2018	35,5/45		3	37.0			37	≤40	≤40
Widerstand gege	en Schlag a	n Schotter									
DIN 52115, Teil 2	[M%]	0/45 STS - 05,2018	35,5/45	30.6	3	30.2	30.0	i.M.	30.3	≤30	≤30
		03.2010	Rohdichte p	p [Mg/m	³] 2.6	64	Kornfor	m [M%]	35		
Wasseraufnahm	e (für Verw	itterungsbes	tändigkeit								
DIN EN 1097-6, Anhang B	[M%]	0/45 STS 05.2018	Handstücke		0.7	0.5	0.6	i.M.	0.6	/	0.6
Widerstand gege	en Frostbea	anspruchung]				_0 & 0 -0				
DIN EN 1367-1	[M%]	0/32 STS 05.2017	8/16	0.8		1.3	0.8	i.M.	1.0	F ₄	F ₁
		03.2017	Prüfflüssigke	eit: W	asser						



1448/10-SoB/18

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 12.07.2018

Allgemeine Angaben (Fremdüberwachung)

zum Prüfbericht Nr:

Seite: 8/8

1	Prüfung	
1.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	Herr Hartmann
1.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	PTW, Witzenhausen
1.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
1.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
1.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
2	Lieferschein	
2.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
2.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
3	Herstellwerk	
3.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
3.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

. Moll GmbH & Co. KG Stelly. Prüfstellenleiter Dipl.-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dr. M. Schmid