Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 Tel.: 05136 / 8006-60 30916 Isernhagen FAX: 05136 / 8006-74

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



• Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	Prüfungsart		Fachgebiet								
		Α	BB	BE	С	D	F	G	Н	- 1	
0	Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0					
1	Eignungsprüfungen	A1			-				H1	- [1	
2	Fremdüberwachungen				-		F2			12	
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	НЗ	13	
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14	

 Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
 Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

Prüfbericht	nach	TL Gestein-StB (EN 13242) SoB	
Prüfbericht-Nr.:	1448/2-To	bB/19	Prüfberichtdatum:	20.05.2019
Anschrift des Werkes:	Kieswerk	Northeim		
	Hollensted	dter Weg, 37154 Northeim		
Werk:	Northeim	<u> </u>	Petrographischer Typ:	Ruhme-Sand, Ruhme-Kies
Material:	Rundkorn			
Art der Güteüberwachur	g: Freiwillige	Güteüberwachung		
Erstprüfung/Eignungsna	chweis bzw. le	etzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Prüfbericht Nr. 1448/25-9	SoB/17 vom 08.12.2017
Überwachungszeitraum:	1. Halbiah	r 2019		

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

2. Halbjahr 2019

Ort: Kieswerk Northeim

Zulassungszeitraum:

Teilnehmer: Herr Naumann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer	Liefer [r	körnung nm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich		
1	0/32 FSS (40)	0/32		24.04.2019	Halde	GK für SoB		

Bemerkungen: keine

 Verteiler
 Fa.
 Fa.
 NDS
 PTW

 1 x Orig.
 1 x pdf
 18 (pdf)
 1 x pdf

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstä

Der Prüfbericht umfasst <u>5</u> Seiten.



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/2-ToB/19 vom: 20.05.2019


Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d	/D) [mm]			0/32					
		•	Kate	gorie			Kate	gorie	
Korngrößenverteilung		DIN EN	N 933-1						
		Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (<									
Gehalt an Feinanteil	[M%]	≤5	4.1	f ₅	f ₅				
Korngrößenverteilung			Σ				Σ		
Siebgröße [mm]		Rückst.		1	ı	Rückst.			
< 0.125	[M%]	5.2	5						
0.125 - 0.25	[M%]	2.7	8						
0.25 - 0.5	[M%]	9.3	17						
0.5 - 1.0	[M%]	12.3	30						
1.0 - 2.0	[M%]	6.9	36						
2.0 - 4.0	[M%]	10.0	46						
4.0 - 5.6	[M%]	6.9	53						
5.6 - 8.0	[M%]	9.6	63						
8.0 - 11.2	[M%]	9.3	72						
11.2 - 16.0	[M%]	9.8	82						
16.0 - 22.4	[M%]	10.3	92						
22.4 - 31.5	[M%]	6.6	99						
31.5 - 45.0	[M%]	1.1	100						
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]		.5	G _A 85	G _A 85				
	[M%]	85-99	99	Одоо	Одоо				
bis Siebgröße 1,4	D [mm]	45	5.0						
	[M%]	100	100						
Zwischensiebanforder	ungen / SDV	Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.063	[mm]	0-5	4	GT _A 10	GT _A 10				
bei Siebgröße 16.0	[mm]	67-87	82				(eü	berwach,	
bei Siebgröße 31.5 Kornformkennzahl	[mm] DIN EN 933-4	89-99	99	Deiifdotus	l n 09.2018	1	st (D	perwach	2
Kormormkennzani			st 6	<u> </u>	1	1	st 👸 🦷	r Maill	Ω
	[M%]	3	0	SI ₅₅	SI ₄₀		- o		
							Freiwillige	<u>pup</u>	

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

 Seite:
 3/5
 zum Prüfbericht Nr:
 1448/2-ToB/19
 vom:
 20.05.2019





Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/2-ToB/19 vom: 20.05.2019

Physikalisch Anforderung	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	g Einzelwert/e				lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie		
Rohdichte ρp	Rohdichte ρp										
DIN EN 1097-6, [Mg/m³]		0/32 09.2018	0/31,5	2.672	2.672 2.670		i.M.	2.67	/	2.67	
Widerstand gege	en Zertrümr	nerung (Sch	lagzertrüm	merungs	wert)						
DIN EN 1097-2, Abs. 6 [M%]		0/32 04.2019	8/12,5	19.32	19.32 18.		18.52		18.9	SZ _{NR}	SZ ₂₂
		04.2013	Rohdichte ρp [Mg/m³]		2.67	2.67 Kornforn		form [M%]	31		
Widerstand gegen Frostbeanspruchung											
DIN EN 1367-1 [M%]		0/32 10.2017	8/16	0.7	0	.6	0.6	i.M.	0.6	F ₄	F ₁
		10.2017	Prüfflüssigke	it: Was	ser						

Chemische Anforderungen		Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e		Ist- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie	
Gehalt an säurel	Gehalt an säurelöslichem Sulfat								
DIN EN 1744-1, Abs. 12 [M%]		0/32 09.2018	0/2	< 0.07		< 0.07	AS _{0.8}	AS _{0.2}	
Gesamtschwefelgehalt									
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M%]	0/32 09.2018	0/2	< 0.08	·	< 0.08	≤1	≤1	



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 5/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/2-ToB/19 vom: 20.05.2019

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	System 2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	2516
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	bupZert GmbH, Berlin
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	Ja
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	2516-CPR-1003-004-13242
1.5	Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:	27.09.2018
1.6	WPK-Beauftragter:	Herr Naumann
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Moll Gmbl & Co./KG Stelly. Prüfstellerneiter Dpf. Geol R. Lenhard Dr. Mall GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Dipl -Geøl. M. Quakenack

eüberwach