

Sattlerstr. 42  
 30916 Isernhagen

Tel.: 05136 / 8006-60  
 FAX: 05136 / 8006-74

http://www.dr-moll.de  
 e-mail: webmaster@dr-moll.de

- Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

Prüfungsart	Fachgebiet								
	A	BB	BE	C	D	F	G	H	I
0 Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0				
1 Eignungsprüfungen	A1			-				H1	I1
2 Fremdüberwachungen						F2			I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	I3
4 Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	I4

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

**August Oppermann**  
**Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH**

**Brückenstr. 12**  
**34346 Hann. Münden**

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie
- Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
- Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
 Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
- Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



- Mitglied im **bup** – Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der **bupZert GmbH**, Berlin.

## Prüfbericht nach TL Gestein-StB (EN 13242) SoB

Prüfbericht-Nr.:	1448/3-ToB/20	Prüfberichtsdatum:	07.07.2020
Anschrift des Werkes:	Kieswerk Northeim Hollenstedter Weg, 37154 Northeim		
Werk:	Northeim	Petrographischer Typ:	Ruhme-Sand, Ruhme-Kies
Material:	Rundkorn		
Art der Güteüberwachung:	Freiwillige Güteüberwachung		
Erstprüfung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Prüfbericht Nr. 1448/14-SoB/19 vom 09.01.2020		
Überwachungszeitraum:	1. Halbjahr 2020		
Zulassungszeitraum:	2. Halbjahr 2020		

### Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort:	Kieswerk Northeim
Teilnehmer:	Herr Naumann (Werk), Herr Bilge (Dr. Moll)

Nr.	Sortennummer	Lieferkörnung [mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	0/32 FSS (40)	0/32	05.05.2020	Halde	GK für SoB

Bemerkungen: Auch als Zusatz bei der Herstellung von Kalksandstein.

Verteiler	Fa. 1 x Orig.	Fa. 1 x pdf	NDS 18 (pdf)	PTW 1 x pdf
-----------	------------------	----------------	-----------------	----------------


Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.


Der Prüfbericht umfasst 5 Seiten.



### Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]	0/32				Kategorie				
	DIN EN 933-1		Kategorie		Kategorie		Kategorie		
Korngrößenverteilung	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
<b>Gehalt an Feinanteil (&lt; 0,063 mm)</b>									
<b>Gehalt an Feinanteil [M.-%]</b>	≤5	2.1	f <sub>5</sub>	f <sub>3</sub>					
<b>Korngrößenverteilung</b>	Rückst.	Σ			Rückst.	Σ			
Siebgröße [mm]									
< 0.125 [M.-%]	3.1	3							
0.125 - 0.25 [M.-%]	2.7	6							
0.25 - 0.5 [M.-%]	8.7	15							
0.5 - 1.0 [M.-%]	9.2	24							
1.0 - 2.0 [M.-%]	6.8	31							
2.0 - 4.0 [M.-%]	7.6	38							
4.0 - 5.6 [M.-%]	6.1	44							
5.6 - 8.0 [M.-%]	7.6	52							
8.0 - 11.2 [M.-%]	8.4	60							
11.2 - 16.0 [M.-%]	17.6	78							
16.0 - 22.4 [M.-%]	11.9	90							
22.4 - 31.5 [M.-%]	9.5	99							
31.5 - 45.0 [M.-%]	0.8	100							
<b>Übersicht</b>	Soll	Ist			Soll	Ist			
bis Siebgröße D [mm]	31.5		G <sub>A</sub> 85	G <sub>A</sub> 85					
[M.-%]	85-99	99							
bis Siebgröße 1,4 D [mm]	45.0								
[M.-%]	100	100							
<b>Zwischensiebanforderungen / SDV</b>	Soll	Ist			Soll	Ist			
bei Siebgröße 0.063 [mm]	0-5	2	GT <sub>A</sub> 10	GT <sub>A</sub> 10					
bei Siebgröße 16.0 [mm]	67-87	78							
bei Siebgröße 31.5 [mm]	89-99	99							
<b>Kornformkennzahl DIN EN 933-4</b>	Ist		Prüfdatum 05.2020		Ist				
[M.-%]	29		Sl <sub>55</sub>	Sl <sub>40</sub>					





Physikalische Anforderungen		Gesteinskörnung [mm]/ Prüfdatum	Prüfkörnung [mm]	Einzelwert/e			Istwert	Soll / Sollwert-Kategorie	Ist / Istwert-Kategorie	
<b>Rohdichte</b> ρ <sub>p</sub>										
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m <sup>3</sup> ]	0/32 11.2019	0/31,5	2.677	2.679	i.M.	2.68	/	2.68	
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerungswert)</b>										
DIN EN 1097-2, Abs. 6	[M.-%]	0/32 05.2020	8/12,5	18.43	17.07	17.84	i.M.	17.8	SZ <sub>NR</sub>	SZ <sub>18</sub>
			Rohdichte ρ <sub>p</sub> [Mg/m <sup>3</sup> ]	2.66	Kornform [M.-%]		22			
<b>Widerstand gegen Frostbeanspruchung</b>										
DIN EN 1367-1	[M.-%]	0/32 11.2019	8/16	0.6	0.7	0.6	i.M.	0.6	F <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>
			Prüfliquidität:	Wasser						

Chemische Anforderungen		Gesteinskörnung [mm]/ Prüfdatum	Prüfkörnung [mm]	Einzelwert/e			Istwert	Soll / Sollwert-Kategorie	Ist / Istwert-Kategorie
<b>Gehalt an säurelöslichem Sulfat</b>									
DIN EN 1744-1, Abs. 12	[M.-%]	0/32 11.2019	0/32	< 0.070			< 0.070	AS <sub>0.8</sub>	AS <sub>0.2</sub>
<b>Gesamtschwefelgehalt</b>									
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M.-%]	0/32 11.2019	0/32	< 0.080			< 0.080	≤1	≤1



**Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)**

<p><b>1 Konformitätsnachweis</b></p> <p>1.1 Konformitätsnachweisverfahren</p> <p>1.2 Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)</p> <p>1.2a Name der zertifizierenden Institution</p> <p>1.3 Ist die WPK zertifiziert/überwacht?</p> <p>1.4 Nr. des WPK-Zertifikates</p> <p>1.5 Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:</p> <p>1.6 WPK-Beauftragter:</p>	<p><b>System 2+</b></p> <p><b>2516</b></p> <p><b>bupZert GmbH, Berlin</b></p> <p><b>Ja</b></p> <p><b>2516-CPR-1003-004-13242</b></p> <p><b>Inspektion 02.07.2020</b></p> <p><b>Herr Naumann</b></p>
<p><b>2 Prüfung</b></p> <p>2.1 Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):</p> <p>2.2 Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):</p> <p>2.3 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?</p> <p>2.4 Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?</p> <p>2.5 Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?</p>	<p><b>PTW</b></p> <p><b>Witzenhausen</b></p> <p><b>Ja</b></p> <p><b>Ja</b></p> <p><b>Ja</b></p>
<p><b>3 Lieferschein</b></p> <p>3.1 Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?</p> <p>3.2 Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?</p>	<p><b>Ja</b></p> <p><b>Ja</b></p>
<p><b>4 Herstellwerk</b></p> <p>4.1 Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?</p> <p>4.2 Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?</p>	<p><b>Ja</b></p> <p><b>Ja</b></p>

**Dr. Moll GmbH & Co. KG**  
**Stellv. Prüferleiter**  
 Dipl.-Geol. R. Lenhard



**Dr. Moll GmbH & Co. KG**  
**Geschäftsführer**  
 Dipl.-Geol. M. Quakenack