Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 Tel.: 05136 / 8006-60 30916 Isernhagen FAX: 05136 / 8006-74

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



Anerkannte Pr
üfstelle nach RAP Stra f
ür Baustoffe und Baustoffgemische im Stra
ßenba

	Prüfungsart				F	achgeb	iet			
		Α	BB	BE	С	D	F	G	Н	- 1
0	Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0				
1	Eignungsprüfungen	A1			-				H1	- [1
2	Fremdüberwachungen				-		F2			12
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	НЗ	13
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14

• Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

Prüfbericht DIN EN 12620 (EN 12620) Beton nach

Prüfbericht-Nr.: 1448/12-B/21 Prüfberichtdatum: 15.12.2021 August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH, Kieswerk Felsberg-Lohre Anschrift des Werkes: Forstweg 9, 34587 Felsberg Quartär-Sand, Quartär-Kies Werk: Felsberg Petrographischer Typ: Rundkorn Material: Art der Güteüberwachung: Freiwillige Güteüberwachung Prüfbericht Nr. 1448/4-B/21 vom 23.07.2021 Typprüfung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:

2. Halbjahr 2021 Überwachungszeitraum: Zulassungszeitraum: 1. Halbjahr 2022

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Kieswerk Felsberg Ort:


Teilnehmer: Herr Drobrowolski (WerK), Herr Löffler (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer	Liefer [r	körnung nm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich	
1	1	0/1		28.10.2021	Halde	GK für Beton	
2	2	0/2		28.10.2021	Halde	GK für Beton	
3	4	2/8		28.10.2021	Halde	GK für Beton	
4	6	8/16		28.10.2021	Halde	GK für Beton	
5	7	16/32		28.10.2021	Halde	GK für Beton	
Bemerkungen: keine							
Vort	Fa.		Fa.	PTW		0 1 10	

PTW Fa. Fa. Verteiler 1 x Orig. 1 x pdf 1 x pdf

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfge

Der Prüfbericht umfasst



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

 Seite:
 2/7
 zum Prüfbericht Nr:
 1448/12-B/21
 vom:
 15.12.2021

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]			0/1				0/2				
					Kate	gorie			Kate	gorie	
Korngrößenverteilung			DIN EN 933-1				DIN EN	N 933-1			1
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Gehalt an Feinantei	il (< 0,063	mm)									
Gehalt an Feinantei	il	[M%]	≤3	1.9	f ₃	f ₃	≤3	1.0	f ₃	f_3]
Korngrößenverteilu	ıng			_				_			
Siebgröße [mm]			Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		horwac	
< 0.125		[M%]	11.4	11			2.2	2	(80	berwac	4
0.125 - 0.25		[M%]	35.0	46			11.9	14	GÜ		90
0.25 - 0.5		[M%]	35.2	82			35.6	50			
0.5 - 1.0		[M%]	17.0	99			35.3	85	9		
1.0 - 1.4		[M%]	1.1	100			5.8	91	l≝		
1.4 - 2.0		[M%]	0.3	100			5.5	96	N. N.	bup	
2.0 - 2.8		[M%]					3.3	100	reiwillig	^	
2.8 - 4.0		[M%]					0.4	100	(III)		r /
Überkorn			Soll	Ist			Soll	Ist			>
bis Siebgröße	D	[mm]	1	.0			2	.0	_		\sim
		[M%]	85-99	99	G _F 85	G _F 85	85-99	96	G _F 85	G _F 85	
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	1	.4	OF03	OF03	2	.8	OF03	OF00	
		[M%]	95-100	100			95-100	100			<u> </u>
bis Siebgröße	2 D	[mm]	2	.0			4	.0			
		[M%]	100	100			100	100			
Werkstypische Tole	eranzen		Soll	Ist			Soll	Ist			
bei Siebgröße 0.06	3	[mm]	0-3	2			0-3	1			
bei Siebgröße 0.25		[mm]	0-50	46			10-40	14			
bei Siebgröße 1.0		[mm]	93-99	99			75-95	85			
bei Siebgröße 2.0 [mm]				_			89-99	96			1
Grobheit/Feinheit			Ist				Ist				ļ
Feinheitsmodul		[M%]		.6	_	MF/FF	2			CF/MF	
Siebdurchgang 0.5 mm [M%]			8	2		FP	5	0	_	MP	

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 3/7 zum Prüfbericht Nr: 1448/12-B/21 vom: 15.12.2021

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]			2/8								
					Kategorie				Kategorie		
Korngrößenverteilung			DIN EN	N 933-1			DIN EN	N 933-1			
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Gehalt an Feinante	eil (< 0,	063 mm)									
Gehalt an Feinante	eil	[M%]	≤1,5	0.2	f _{1,5}	f _{1,5}	≤1,5	0.0	f _{1,5}	f _{1,5}	
Korngrößenverteil	ung			_				_			
Siebgröße [mm]			Rückst.	Σ			Rückst.	Σ			
< 1.0		[M%]	0.4	0							
1.0 - 2.0		[M%]	1.5	2							
2.0 - 2.8		[M%]	11.5	13					()	berwach	
2.8 - 4.0		[M%]	24.7	38			0.21)	0	(38)	DOTTO	5
4.0 - 5.6		[M%]	30.7	69			0.1	0	000		Po
5.6 - 8.0		[M%]	29.4	98			2.5	3			
8.0 - 11.2		[M%]	1.8	100			24.3	27	Freiwillige	and the second second	
11.2 - 16.0		[M%]					59.5	87	1=	M Commence	1
16.0 - 22.4		[M%]					13.4	100	3	bup	
Unterkorn			Soll	Ist			Soll	Ist	9		1
bis Siebgröße	d/2	[mm]	1	.0			4	.0	(11)		1
		[M%]	0-5	0			0-5	0			~ /
bis Siebgröße	d	[mm]	2	.0			8	.0	_		~
		[M%]	0-20	2			0-20	3			
Überkorn			Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20	Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20	
bis Siebgröße	D	[mm]	8	.0			16	6.0			
		[M%]	85-99	98			85-99	87			
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	11	.2			22	2.4			
		[M%]	98-100	100			98-100	100			
bis Siebgröße	2 D	[mm]	16	6.0			31	.5			
		[M%]	100	100			100	100			
Kornformkennzah	I [DIN EN 933-4	ls	st	Prüfdatur	n 10.2021	ls	st	Prüfdatun	n 10.2021	
		[M%]	1	3	SI ₅₅	SI ₁₅	2	2	SI ₅₅	SI ₄₀	

¹⁾ und kleiner

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

 Seite:
 4/7
 zum Prüfbericht Nr:
 1448/12-B/21
 vom:
 15.12.2021

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnung	en (d/D)	[mm]			16/32					
				•	Kate	gorie			Kate	gorie
Korngrößenverteilung			DIN EN	l 933-1						
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	lst	Soll	Ist
Gehalt an Feinant	eil (< 0,06	3 mm)								
Gehalt an Feinant	eil	[M%]	≤1,5	0.3	f _{1,5}	f _{1,5}				
Korngrößenvertei	lung			_				_		
Siebgröße [mm]			Rückst.	Σ	_		Rückst.	Σ		
< 8.0		[M%]	2.4	2						
8.0 - 11.2		[M%]	3.8	6						
11.2 - 16.0		[M%]	13.1	19						
16.0 - 22.4		[M%]	44.3	64						
22.4 - 31.5		[M%]	33.1	97						
31.5 - 45.0		[M%]	3.3	100						
Unterkorn			Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße	d/2	[mm]	8.	.0						
		[M%]	0-5	2						
bis Siebgröße	d	[mm]	16	5.0						
		[M%]	0-20	19						
Überkorn			Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20	Soll	Ist		
bis Siebgröße	D	[mm]	31	.5						
		[M%]	85-99	97					eübe	rwach
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	45	.0					1:5/	
		[M%]	98-100	100					0	
bis Siebgröße	2 D	[mm]	63	3.0						
		[M%]	100	100					0	
Kornformkennzah	ıl DII	N EN 933-4	ls	st	Prüfdatur	n 10.2021	ls	st	Freiwill	UP
		[M%]	2	1	SI ₅₅	SI ₄₀			· 5	- Gartin

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60

Telefax: (05136) 8006-74

1448/12-B/21 vom: 15.12.2021 Seite: 5/7 zum Prüfbericht Nr:

Prüfdatum	/ / /	2.62 2.66
Print [Mg/m³] 2.62 2.62 2.62 i.M. 2.62	/	2.66
$\rho_{\text{A}} = \frac{\rho_{\text{A}} \left[\text{Mg/m}^3\right]}{1.66} = \frac{\rho_{\text{A}} \left[\text{Mg/m}^3\right]}{1.66} = \frac{2.66}{1.66} = \frac{2.66}{1.66}$	1	
ρssd [Mg/m³] 2.64 2.64 2.64 i.M. 2.64	1	2.64
Wasser- aufnahme [%] 0.5 0.5 0.5 i.M. 0.5	<u>'</u>	0.5
Rohdichte prd [Mg/m³] 2.62 2.62 2.62 i.M. 2.62	/	2.62
Rohdichte pa [Mg/m³] 0/2 2.66 2.66 2.66 i.M. 2.66	/	2.66
DIN EN 1097-6 Rohdichte pssd [Mg/m³] 0/2 06.2021 0/2 2.64 2.64 2.64 i.M. 2.64	/	2.64
Wasser- aufnahme [%] 0.5 0.5 0.5 i.M. 0.5	/	0.5
Rohdichte prd [Mg/m³] 2.47 2.47 2.47 i.M. 2.47	/	2.47
Rohdichte 2.61 2.61 2.61 2.61 i.M. 2.61	/	2.61
DIN EN 1097-6 Rohdichte 06.2021 2/8		2.53
Wasser-		2.2
Rohdichte 2.45 2.45 2.45 i.M. 2.45		2.45
Production	/	
DIN EN 1097-6 Pa [Mg/m³] Rohdichte 06.2021 8/16 2.60 2.60 2.60 2.60 i.M. 2.60		2.60
pssd [Mg/m³] 2.51 2.51 2.51 2.51 i.M. 2.51	/	2.51
2.4 2.4 2.4 i.M. 2.4	/	2.4
ρrd [Mg/m³] 2.48 2.48 2.48 i.M. 2.48	/	2.48
DIN EN 1097-6 DIN EN 1097-6 Part	/	2.59
Pondichte pssd [Mg/m³]	/	2.52
Wasser- aufnahme [%]	/	1.7
Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerungswert)		
DIN EN 1097-2, Abs. 6 [M%] 8/16 8/12,5 22.30 22.34 22.62 i.M. 22.4	SZ _{NR}	SZ ₂₂
O6.2021 Rohdichte ρp [Mg/m³] 2.55 Kornform [M%] 16		
Widerstand gegen Frostbeanspruchung		
DIN EN 1367-1 [M%] 8/16 06.2021 8/16 0.2 0.3 0.3 i.M. 0.3	F ₄	F ₁
Prüfflüssigkeit: Wasser		
Frost-Tausalz-Widerstand		
DIN EN 1367-6 [M%] 8/16 8/16 6.0 5.3 5.7 i.M. 5.7	≤8	≤8
Prüfflüssigkeit: 1%ige NaCl-Lösung		
Magnesiumsulfatwert DIN EN 1367-2 [M%] 8/16 10/14 8.1 8.2 i.M. 8	MC	MC
DIN EN 1367-2 [M%] 6/10 10/14 8.1 8.2 i.M. 8	MS _{NR}	MS ₁₈
Prüfdatum [mm] Wert K	Soll / Sollwert- (ategorie	Ist / Istwert- Kategorie
Gehalt an wasserlöslichem Chlorid		
DIN EN 1744-1, Abs. 7 [M%] 0/2 06.2021 0/2 < 0.001	≤0.04	≤0.04

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60

Telefax: (05136) 8006-74

zum Prüfbericht Nr: 1448/12-B/21 vom: 15.12.2021 Seite: 6/7

Chemische Anforderungen		Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e	Ist- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie
Gehalt an säurel	öslichem S	ulfat			<u> </u>		
DIN EN 1744-1, Abs. 12	[M%]	0/2 06.2021	0/2	< 0.070	< 0.070	AS _{0.8}	AS _{0.2}
Gesamtschwefel	gehalt						
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M%]	0/2 06.2021	0/2	< 0.080	< 0.080	≤1	≤1
Vorhandensein v	on Humins	äure (Natror	nlauge)				
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/1 10.2021	0/1	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/2 10.2021	0/2	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	2/8 10.2021	2/8	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
	n organisch		nigungen (leichtgewichtige, grobe organ	ische Bestand	teile)	
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/1 10.2021	0/1	0.00	0.00	≤0,5	≤0,5
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/2 10.2021	0/2	0.00	0.00	≤0.5	≤0.5
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	2/8 10.2021	2/8	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	8/16 10.2021	16/31,5	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	16/32 10.2021	16/31,5	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
Alkali-Kieselsäu	re-Reaktivit	ät					
Alkali-Richtlinie	[-]	0/1 06.2021	0/1			/	ΕI
nach DAfStb-Richtl	inie "Vorbeug	ende Maßnahr	nen gegen s	n Zusammensetzung unbedenkliche chädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist.	n Vorkommen ge vom Oktober 20	wonnen, so da 13 die	ISS
Alkali-Richtlinie	[-]	0/2 06.2021	0/2			/	ΕI
nach DAfStb-Richtl	inie "Vorbeug	ende Maßnahr	nen gegen s	n Zusammensetzung unbedenkliche chädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist.	n Vorkommen ge vom Oktober 20°	wonnen, so da 13 die	ISS
Alkali-Richtlinie	[-]	2/8 06.2021	2/8			/	ΕI
nach DAfStb-Richtl Unbedenklichkeit d	inie "Vorbeug es Materials o	ende Maßnahr ohne Prüfung a	nen gegen s uf Alkaliemp	n Zusammensetzung unbedenkliche chädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist. und Opalsandstein gefunden.			ISS
Alkali-Richtlinie	[-]	8/16 06.2021	8/16			/	ΕI
nach DAfStb-Richtl Unbedenklichkeit d	inie "Vorbeug es Materials d	ende Maßnahr hne Prüfung a	nen gegen s uf Alkaliemp	en Zusammensetzung unbedenklich chädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist. nd Opalsandstein gefunden.			lass
Alkali-Richtlinie	[-]	16/32 06.2021	16/32			1	EL
Unbedenklichkeit d	es Materials	ohne Prüfung a	uf Alkaliemp	nen Zusammensetzung unbedenklic chädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist. nd Opalsandstein gefunden.	hen Vorkommen vom Oktober 20	gewonnen 61 13 die	Permacy 6
Petrographische				, 5		eg l	THE PARTY OF THE P
DIN EN 932-3	[-]	8/16 06.2021	8/16			Williw	bup
		ammen: Kiesels		warz (23,8 M%), Quarz, milchig (13 coisch, porös, bunt (14,4 M%). Die		t/Sandste≌, pa	
DIN EN 932-3	[-]	16/32 06.2021	16/32				
				warz (37,0 M%), Quarz, milchig (13 coisch, porös, bunt (8,5 M%). Die A			aläozoisch,

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

 Seite:
 7/7
 zum Prüfbericht Nr:
 1448/12-B/21
 vom:
 15.12.2021

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	System 2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	2516
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	bupZert, Berlin
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	Ja
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	2516-CPR-1003-116-12620
1.5	Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:	06.11.2021
1.6	WPK-Beauftragter:	Herr Dobrowolski
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Moll GrnbH & Co. KG Stelly, Priristellenlester Diplement



Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dipl.-Geof. M. Quakenack