Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 30916 Isemhagen

Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74 http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann, Münden

Überwachungszeitraum:

Zulassungszeitraum:

Anerkannte Pr

üfstelle nach RAP Stra f

ür Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

Prüfungsart		Fachgebiet										
		Α	BB	BE	С	D	F	G	н	- 1		
0	Baustoffeingangsprüfungen				CO	D0						
1	Eignungsprüfungen	A1			-				H1	- 11		
2	Fremdüberwachungen	100	1		-		F2			12		
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	НЗ	13		
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14		

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

 Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
- Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98
- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prüfbericht	nach DIN EN 12620 (E	N 12620) Beton	
Prūfbericht-Nr.:	1448/8-B/22	Prüfberichtdatum:	07.12.2022
Anschrift des Werkes:	Kieswerk Northeim		
	Hollenstedter Weg, 37154 Northeim		
Werk:	Northeim	Petrographischer Typ:	Ruhme-Sand, Ruhme-Kies
Material:	Rundkorn		,
Art der Güteüberwachun	g: Freiwillige Güteüberwachung		
Typprüfung/Eignungsna	chweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Prüfbericht Nr. 1448/15-B/21	vom 18.02.2022

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

2. Halbjahr 2022

1. Halbjahr 2023

Ort: Kieswerk Northeim

Teilnehmer: Herr Salimi (Werk), Herr Löffler (Dr.Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer	Lieferkörnung [mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	2	0/2	10.10.2022	Halde	GK für Beton
2	4	2/8	10.10.2022	Halde	GK für Beton
3	6	8/16	10.10.2022	Halde	GK für Beton
4	7	16/32	21.11.2022 (W)	Halde	GK für Beton

Bemerkungen: (W) = Wiederholungsprüfung

Verteiler	Fa.	Fa.	PTW		
Verteller	1 x Orig.	1 x pdf	1 x pdf		

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst 6 Seiten.



zum Prüfbericht Nr: 1448/8-B/22

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 07.12.2022

Geometrische Anforderungen

Seite: 2/6

Gesteinskörnung	jen (d/D)	[mm]			0/2				2/8	
V			DIV. 5.	000.4	Kate	gorie			Kate	jorie
Korngrößenverte	ilung		DIN EN				DIN EN			
			Soll	lst	Soll	Ist	Soll	İst	Soll	Ist
Gehalt an Feinan										
Gehalt an Feinan		[M%]	≤3	0.3	fg	fg	≤1,5	0.2	f _{1,5}	f _{1,5}
Korngrößenverte Siebgröße [mm]	eilung		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125		[M%]	3.1	3						
0.125 - 0.25		[M%]	8.3	11						
0.25 - 0.5		[M%]	19.9	31						
0.5 - 1.0		[M%]	29.9	61	1		0.5 ¹⁾	1 1)		
1.0 - 2.0		[M%]	29.2	90			2.1	3		
2.0 - 2.8		[M%]	8.1	98			13.5	16		
2.8 - 4.0		[M%]	1.4	100			27.0	43		
4.0 - 5.6		[M%]					34.B	78		
5.6 - 8.0		[M%]					21.2	99		
8.0 - 11.2		[M%]			1		0.9	100		
Unterkorn			Soll	lst			Soll	Ist		
bis Siebgröße	d/2	[mm]	_				1.	0		
•		[M%]	_	_	1		0-5	1		
bis Siebgröße	d	[mm]	_	_			2.0		1	
		[M%]		_	1		0-20	3		
Überkorn			Soll	lst	G _F 85	G _F 85	Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20
bis Siebgröße	D	[mm]	2.	.0			8.	.0		
		[M%]	85-99	90			85-99	99		
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	2	.8	7		11	.2	1	
	2	[M%]	95-100	98	7		98-100	100	1	
bis Siebgröße	2 D	[mm]	4	.0	7		16	5.0	1	
		[M%]	100	100			100	100	1	
Werkstypische 7			Soll	lst			Soll	Ist	li li	
bei Siebgröße 0		[mm]	0-3	0			_	_	1	
bei Siebgröße 0		[mm]	0-36	11			-	_		
bei Siebgröße 1		[mm]	47-87	61			-	—		
bei Siebgröße 2		[mm]	85-95	90			1-			
Grobheit/Feinhe	elt			st [.]				st		
Feinheitsmodul		[M%]		.0		CF	-			
Siebdurchgang 0		[M%]		31		CP/MP				_
Kornformkennz	ahi Dir	N EN 933-4		st				st		n 10.2022
		[M%]		_			1 1	5	SI55	SI ₁₅

¹⁾ und kleiner



Sattlerstraße 42

30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 3/6 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-B/22

vom: 07.12.2022

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnung	gen (d/D)) [mm]			8/16 Kate	gorie			16/32 Kate	oorie
Korngrößenverte	ilung		DIN EN	933-1			DIN EN	933-1		,
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	lst	Soll	Ist
Gehalt an Feinan	iteil (< 0,	,063 mm)								
Gehalt an Feinan	iteil	[M%]	≤1,5	0.2	f _{1,5}	f _{1,5}	≤1,5	0.1	f _{1,5}	f _{1.5}
Korngrößenverte Siebgröße [mm]	eilung		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 4.0		[M%]	0.5	1						
4.0 - 5.6		[M%]	1.8	2						
5.6 - 8.0		[M%]	16.7	19			0.41)	0	1	
8.0 - 11.2		[M%]	42.3	61			0.0	0		
11.2 - 16.0		[M%]	37.9	99			7.4	8	1	
16.0 - 22.4		[M%]	0.8	100			42.7	51	1	
22.4 - 31.5		[M%]	0.0	100			48.5	99	1	
31.5 - 45.0		[M%]					1.0	100	1	
45.0 - 56.0		[M%]					0.0	100	1	
56.0 - 63.0		[M%]					0.0	100		
Unterkorn			Soll	lst			Soll	Ist		
bis Siebgröße	d/2	[mm]	4.0				8.	8.0		
		[M%]	0-5	1			0-5	0		
bis Siebgröße	d	[mm]	8	.0			16	6.0		
		[M%]	0-20	19			0-20	8	1	
Überkorn			Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20	Soll	lst	G _C 85/20	G _C 85/20
bis Siebgröße	D	[mm]	16	6.0			31	.5	1	
		[M%]	85-99	99			85-99	99		
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	22	2.4			45	5.0	1	
		[M%]	98-100	100			98-100	100	1	
bis Siebgröße	2 D	[mm]	3.	1.5			63	3.0	1	
		[M%]	100	100			100	100		
Kornformkennza	ahl	DIN EN 933-4		st	Prüfdatui	m 10.2022	Į.	st	Prüfdatur	n 11.2022
		[M%]		36	SI ₅₅	SI ₄₀	_	9	SI ₅₅	SI ₄₀
Bemerkung zu:	8/16		D = 100 verteilun	M% : Ir g angebe	n diesem Fall en (z.B. im So	muss der Lie rtenverzeich	eferant die inis oder in	werktypis der Leis	che Korngröß tungsbeschre	Ben- ibung).
Bemerkung zu:	16/32				g der Prüfung					
1) und kleiner										

¹⁾ und kleiner



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/6 zu	ım Prüfberich	nt Nr: 144	8/8-B/22							vom: 07.1	12.2022
Physikalisch Anforderung	e en	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- kõrnung [mm]		Einze	lwert/e			Ist- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie
Rohdichte, Wass	seraufnahm	e Pyknomet	erverfahrer	1							
	Rohdichte prd [Mg/m³] Rohdichte			2.60	2.60	2.60	2.60	i.M.	2.60	1	2.60
DIN EN 1097-6	Pa [Mg/m³] Rohdichte	0/2 10.2022	0/2	2.67	2.67	2.67	2.67	i.M.	2.67	1	2.67 2.63
	P ssd [Mg/m³] Wasser- aufnahme [%]			1.0	1.0	1.0	1.0	i.M.	1.0	1	1.0
	Rohdichte ρrd [Mg/m³]	ohdichte [Mg/m³]		2.53	2.53	2.53	2.53	i.M.	2.53	1	2.53
DIN EN 1097-6	Rohdichte Pa [Mg/m³] Rohdichte	2/8 10.2022	2/8	2.68	2.68	2.68	2.68	i.M.	2.68	/	2.68
	ρssd [Mg/m³] Wasser-	10.2022		2.58	2.58	2.58	2.58	i.M.	2.58	/	2.58
	aufnahme [%] Rohdichte			2.3	2.3	2.3	2.3	i.M.	2.3	/	2.3
DIN EN 1097-6	ρrd [Mg/m ^s] Rohdichte ρa [Mg/m ^s]	8/16	0/40	2.68	2.68	2.68	2.68	i.M.	2.68	1	2.68
DIIA EIA 1037-0	Rohdichte ρssd [Mg/m³]	10.2022	8/16	2.61	2.61	2.61	2.61	i.M.	2.61	1	2.61
	Wasser- aufnahme [%] Rohdichte			1.7	1.7	1.7	1.7	i.M.	1.7	/	1.7
	ρrd [Mg/m³] Rohdichte			2.62	2.62	2.62	2.62	i.M.	2.62	/	2.62
DIN EN 1097-6	ρα [Mg/m³] Rohdichte ρssd [Mg/m³]	16/32 11.2022	16/31,5	2.70	2.70	2.70	2.70	i.M.	2.70	/	2.70
	Wasser- aufnahme [%]	1		1.2	1.2	1.2	1.2	i.M.	1.2	1	1.2
Widerstand geg	en Zertrümi	merung (Sch	lagzertrüm	ımerun	gswer	t)					
DIN EN 1097-2, Abs. 6	[M%]	8/16 10.2022	8/12,5	20.5	5 2	0.29	21.09	i.M.	20.6	SZ _{NR}	SZ ₂₂
			Rohdichte p	p [Mg/i	m³] 2.6	3 5	Kornfo	rm [M%]	33		
Widerstand geg	en Frostbea	nspruchung	1								
DIN EN 1367-1	[M%]	8/16 10.2021	8/16	8.0		8.0	8.0	i.M.	8.0	F ₄	F ₁
Frost-Tausalz-V	Vidoratond		Prüfflüssigk	eit: \	Wasser						
DIN EN 1367-6	[M%]	8/16	8/16	9.2		7.5	7.3	i.M.	8.0	≤8	≤8
	1	10.2021	Prüfflüssigk	eit:	1%ige Na	aCI-Lõsun	9	L'			
Magnesiumsulf	atwert									1	
DIN EN 1367-2	[M%]	8/16 10.2021	10/14	1	3.5		14.0	i.M.	14	MS _{NR}	MS ₁₈
Chemische Anforderung	gen	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prūf- körnung [mm]		Einz	elwert/e)		lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie
Gehalt an wass	erlöslichem			-					-		
DIN EN 1744-1, Abs. 7		0/2 10.2022	0/2		<	0.001			< 0.001		≤0.04
Gehalt an säure	elöslichem S	Sulfat						11/	2	/ teu	berwach
DIN EN 1744-1, Abs. 12	[M%]	0/2 10.2022	0/2		<	0.070			< 0.070	AS _{0.8}	AS0.2
Gesamtschwef										3 4	
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M%]	0/2 10.2022	0/2		0	.2200			0.220	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	≤1

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

<u>Seite: 5/6 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-B/22 vom: 07.12.2022</u>

							101111: 07.	12,2022
Chemische Anforderunge	en	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e		lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie
Vorhandensein v	on Humine						rategorie	Rategorie
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/2 10,2022	0/2	heller als Farbbezugslösung		ja	ja	bestander
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	2/8 10.2022	2/8	heller als Farbbezugslösung		ja	ja	bestande
Gehalt an grober	n organisch	en Verunrei	nigungen (leichtgewichtige, grobe orga	nische	Bestand	lteile)	
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/2 10.2022	0/2	0.00		0.00	≤0.5	≤0.5
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	2/8 10.2022	2/8	0.00		0.00	≤0.1	≤0.1
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	8/16 10.2022	2/8	0.00		0.00	≤0.1	≤0.1
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	16/32 11.2022	16/31,5	0.00		0.00	≤0.1	≤0.1
Alkali-Kieselsäu	re-Reaktivi	lät			1			
Alkali-Richtlinie	[-]	0/2 10.2022	0/2				1	EI
Maßnahmen geger	1 schädigend	e Alkalireaktion	ı im Beton" v	aus Grauwacke besteht, ist im Sinr om Oktober 2013 die Unbedenklich d im Zuge der Aufbereitung nicht g	rkeit der	Gesteinsk	törnungen ohni	jende e
Alkali-Richtlinie	[-]	2/8 10.2022	2/8				/	EI
Maßnahmen geger	n schādiaend	e Alkalireaktior	ı im Beton" v	aus Grauwacke besteht, ist im Sinr om Oktober 2013 die Unbedenklich d im Zuge der Aufbereitung nicht g	hkeit der	Gesteinsk	rörnungen ohn	jende e
Alkali-Richtlinie	[-]	8/16 10.2022	8/16				1	EI
Maßnahmen gegei	n schädigend	e Alkalireaktior	ı im Beton" v	aus Grauwacke besteht, ist im Sini om Oktober 2013 die Unbedenklich rd im Zuge der Aufbereitung nicht g	hkeit der	Gesteinsk	cornunaen obn	jende e
Alkali-Richtlinie	[-]	16/32 11.2022	16/32				1	EI
Maßnahmen gege	n schädigend	e Alkalireaktior	n im Beton" v	aus Grauwacke besteht, ist im Sin om Oktober 2013 die Unbedenklic rd im Zuge der Aufbereitung nicht g	hkeit dei	r Gesteinsl	körnungen ohn	gende e
Petrographische						`		
DIN EN 932-3	[-]	8/16 10.2021	8/16					
Der Kies (> 2,0 mm Mesozoikum (9,2 M untersuchten Prob	√l%), Kiesel:	schiefer (18,0 f	: Grauwacke M%), Krista	/Sandstein/Quarzit aus dem Palāo: Ilin (4,8 M%) und Quarz (1,1 M%	zoikum (6). Feue	(66,7 M% rstein und), Sandstein au Kalkstein ware	ıs dem n in den



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 6/6 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-B/22 vom: 07.12.2022

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	System 2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	2516
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	bupZert GmbH, Berlin
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	Ja
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	2516-CPR-1003-004-12620
1.5	Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:	09.07.2022
1.6	WPK-Beauftragter:	Herr Salimi
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Moll GmbH & Co. KG Stelly, Prüfstellenleiter Dipl.-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dipl.-Geol. M. Quakenack