Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 30916 Isemhagen Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74 http://www.drmall.de e-mail: webmaster@drmoll.de



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	Prüfungsart		Fachgebiet								
		A	BB	BE	C	D	F	G	Н	T	
0.	Baustoffeingangsprüfungen			10 2	CO	D0	1				
1	Eignungsprüfungen	A1			-	Fol			H1	11	
2	Fremdüberwachungen				-		F2			12	
3	Kontrollprüfungen	EA	BB3	BE3	СЗ	D3	F3	G3	Н3.	13	
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14	

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskömungen mit Alkaliernpfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie
 Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
 Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prüfbericht	nach	DIN EN	12620	(EN	12620)	Betor
	iidoii			/		,

Prüfbericht-Nr.:	1448/6-B/23	Prüfberichtdatum:	20.07.2023
Anschrift des Werkes:	August Oppermann Kiesgewinnungs- und	Vertriebs- GmbH, Kieswe	rk Felsberg-Lohre
	Forstweg 9, 34587 Felsberg		
Werk:	Felsberg	Petrographischer Typ:	Quartär-Sand, Quartär-Kies
Material:	Rundkorn		
Art der Güteüberwachun	g: Freiwillige Güteüberwachung		
Typprüfung/Eignungsnac	chweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:	Wiederholung der Typprü	fung bzw. des Eignungsnachweises
Überwachungszeitraum:	1. Halbjahr 2023		
Zulassungszeitraum:	2. Halbjahr 2023		

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Kieswerk Felsberg-Lohre Ort:

Herr Brile (Werk), Herr Löffler (Dr. Moll) Teilnehmer:

Nr.	Sortennummer	Lieferkörnung [mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	1	0/1	26.04.2023	Halde	GK für Beton
2	2	0/2	26.04.2023	Halde	GK für Beton
3	4	2/8	26.04.2023	Halde	GK für Beton
4	6	8/16	26.04.2023	Halde	GK für Beton
5	7	16/32	26.04.2023	Halde	GK für Beton

Bemerkungen: keine

Verteiler	Fa.	Fa.	PTW		
Verteiler	1 x Orig.	1 x pdf	1 x pdf		

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst <u>8</u> Seiten.



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/6-B/23 vom: 20.07.2023

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)		[mm]			0/1		1		0/2	
					Kate	gorie		1	Kate	gorie
Korngrößenverte	ilung		DIN EN	933-1			DIN EN	933-1	,	
			Soll	lst	Soll	lst	Soll	Ist	Soll	lst
Gehalt an Feinan	teil (< 0,063	mm)								
Gehalt an Feinan	teil	[M%]	≤3	0.9	f ₃	f ₃	≤3	0.6	f ₃	f ₃
Korngrößenverte	ilung			_				_		
Siebgröße [mm]			Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125		[M%]	3.9	4			2.1	2		
0.125 - 0.25		[M%]	33.2	37			37.2	39		
0.25 - 0.5		[M%]	51.6	89			33.5	73		
0.5 - 1.0		[M%]	10.0	99			14.1	87		
1.0 - 1.4		[M%]	0.7	99			8.4	95		
1.4 - 2.0		[M%]	0.4	100			3.2	99		
2.0 - 2.8		[M%]	0.2	100	1		1.5	100		
2.8 - 4.0		[M%]					0.0	100		
Überkorn			Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße	D	[mm]	1.0		1		2.	.0		
	-	[M%]	85-99	99	C 05	C 05	85-99	99	C 0F	C 05
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	1	.4	G _F 85	G _F 85	2.8		G _F 85	G _F 85
		[M%]	95-100	99	1		95-100	100		
bis Siebgröße	2 D	[mm]	2	.0			4	.0		
		[M%]	100	100			100	100		
Werkstypische T	oleranzen		Soll	Ist			Soll	lst		
bei Siebgröße 0.	.063	[mm]	0-3	1			0-3	1	ľ	
bei Siebgröße 0	.25	[mm]	0-50	37			10-40	39		
bei Siebgröße 1		[mm]	93-99	99			75-95	87		
bei Siebgröße 2	.0	[mm]					89-99	99		
Grobheit/Feinhe	it		I	st			l:	st		
Feinheitsmodul		[M%]	1	.7		MF/FF	2	.0		MF/FF
Siebdurchgang 0	.5 mm	[M%]	3	39		FP	7	'3		FP



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 3/8 zum Prüfbericht Nr. 1448/6-B/23 vom: 20.07.2023

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnung	gen (d/D)	[mm]	[mm] 2/8		2/8 Kate	oorie		1	8/16 Kategorie	
Korngrößenverte	Korngrößenverteilung		DIN EN 933-1			, .	DIN EN 933-1			
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	lst
Gehalt an Feinan	teil (< 0,06	3 mm)								
Gehalt an Feinar	teil	[M%]	≤1,5	0.1	f _{1.5}	f _{1,5}	≤1,5	0.2	f _{1.5}	f _{1.5}
Korngrößenverte Siebgröße [mm]			Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 1.0		[M%]	0.3	0						
1.0 - 2.0		[M%]	2.6	3]					
2.0 - 2.8		[M%]	13.9	17						
2.8 - 4.0		[M%]	25.1	42			1.7 ¹⁾	2 ¹⁾		
4.0 - 5.6		[M%]	28.6	70			1.7	3		
5.6 - 8.0		[M%]	24.0	94			8.6	12		
8.0 - 11.2		[M%]	5.5	100			52.1	64		
11.2 - 16.0		[M%]	0.0	100			31.9	96		
16.0 - 22.4		[M%]					4.0	100		
22.4 - 31.5		[M%]					0.0	100		
Unterkorn			Soll	lst			Soll	lst		
bis Siebgröße	d/2	[mm]	1	.0	1		4	.0		
		[M%]	0-5	0			0-5	2		
bis Siebgröße	d	[mm]	2	.0			8	.0		
		[M%]	0-20	3			0-20	12		
Überkorn			Soll	Ist	G _C 85/20	G _C 85/20	Soll	lst	G _C 85/20	G _C 85/20
bis Siebgröße	D	[mm]	8	.0			16	3.0		
	24	[M%]	85-99	94			85-99	96		
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	11.2		1		22	2.4		
		[M%]	98-100	100			98-100	100		
bis Siebgröße	2 D	[mm]	10	3.0			3′	1.5		
		[M%]	100	100			100	100		
Kornformkennz	ahl D	N EN 933-4		st	Prüfdatur	m 04.2023		st	Prüfdatur	n 04.2023
		[M%]		20	SI ₅₅	SI ₂₀	1	9	SI ₅₅	SI ₂₀

¹⁾ und kleiner



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/8

zum Prüfbericht Nr:

1448/6-B/23

vom: 20.07.2023

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnung	einskörnungen (d/D) [mm] 16/32 Kate			and a		9	Kate			
Korngrößenverte	Korngrößenverteilung		DIN EN	933_1	Nate	Jone			Nate	Joue
Romgrobenverte	ilulig		Soll	lst	Soll	lst	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinan	teil (< 0.06	3 mm)		IOE	COII	IOL	0011	101	Don	131
Gehalt an Feinan		[M%]	≤1,5	0.4	f _{1,5}	f _{1.5}				
Korngrößenverte Siebgröße [mm]	ilung		Rückst.	Σ	1,0	1,5	Rückst.	Σ		ll-
< 8.0		[M%]	1.2	1						
8.0 - 11.2		[M%]	8.0	2						
11.2 - 16.0		[M%]	5.2	7						
16.0 - 22.4		[M%]	46.7	54						
22.4 - 31.5		[M%]	39.7	94						
31.5 - 45.0		[M%]	6.4	100						
45.0 - 56.0		[M%]	0.0	100						
56.0 - 63.0		[M%]	0.0	100						
Unterkorn			Soll	Ist			Soll	lst		
bis Siebgröße	d/2	[mm]	8.0							
	.56	[M%]	0-5	1						
bis Siebgröße	d	[mm]	16	5.0						
		[M%]	0-20	7						
Überkorn			Soll	lst	G _C 85/20	G _C 85/20	Soll	Ist		
bis Siebgröße	D	[mm]	31	.5						
		[M%]	85-99	94						
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	45	5.0						
		[M%]	98-100	100						
bis Siebgröße	2 D	[mm]	63	3.0						
		[M%]	100	100						
Kornformkennza	ahl D	IN EN 933-4		st	Prüfdatur	n 04.2023	ls	st		
		[M%]	2	29	SI ₅₅	SI ₄₀				



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60

vom: 20.07.2023

Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 5/8

zum Prüfbericht Nr:

1448/6-B/23

Physikalische Gesteins-Prüf-Soll / lst / **Anforderungen** körnuna Istkörnung Sollwert-Einzelwert/e Istwert-[mm]/ wert Kategorie Kategorie Prüfdatum [mm] Rohdichte, Wasseraufnahme Pyknometerverfahren Rohdichte 2.64 2.64 2.64 2.64 i.M. 2.64 2.64 ρrd [Mg/m³] Rohdichte 2.65 2.65 265 2.65 i M 2.65 1 2.65 [Mg/m³] Ωa $\Omega/1$ DIN EN 1097-6 0/1 04.2023 Rohdichte 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 1 2.64 i.M. ρssd [Mg/m³] Wasser-0.2 0.2 0.2 0.2 i.M. 0.2 1 0.2 aufnahme [%] Rohdichte 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 i.M. prd [Mg/m³] Robdichte 2.66 2.66 2.66 2.66 i.M. 2.66 1 2.66 [Mg/m³] 0/2 ρa **DIN EN 1097-6** 0/2 04.2023 Rohdichte 2.64 2.64 2.64 2.64 i.M. 2.64 1 2.64 pssd [Mg/m³] Wasser-0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 I 0.3 i M aufnahme [%] Rohdichte 2.47 2.47 2.47 2.47 i.M. 2.47 2.47 prd [Mg/m³] Rohdichte 261 261 2.61 2.61 i.M. 2 61 1 261 [Mg/m³] 2/8 ρa **DIN EN 1097-6** 2/8 04.2023 Rohdichte 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 1 2.52 i M ρssd [Mg/m³] Wasser-2.2 2.2 2.2 2.2 1 2.2 22 i.M. aufnahme [%] Rohdichte 2.54 2.54 2.54 2.54 i.M. 2.54 / 2.54 ρrd [Mg/m³] Rohdichte 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 1 2.62 i.M. [Mg/m³] pa 8/16 **DIN EN 1097-6** 8/16 Rohdichte 04.2023 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 I 2.57 i.M. p ssd [Mg/m³] Wasser-1.2 1.2 1.2 1.2 i.M. 1.2 1 1.2 aufnahme [%] Rohdichte 2.50 2.50 2.50 2.50 i.M. 2.50 2.50 ρrd [Mg/m³] Rohdichte 2.61 2.61 1 2.61 2.61 2.61 2.61 i.M. 16/32 [Mg/m³] ρa **DIN EN 1097-6** 16/31,5 Rohdichte 04.2023 i.M. 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 1 2.56 pssd [Mg/m³] Wasser-1.6 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 i.M. aufnahme [%] Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerungswert) DIN EN 1097-2, [M.-%]8/16 8/12,5 23.17 23.07 23.30 i.M. 23.2 SZNR SZ₂₆ Abs. 6 04.2023 Rohdichte pp 2.55 Kornform [M.-%] 73 [Mg/m³] Widerstand gegen Frostbeanspruchung **DIN EN 1367-1** [M.-%]8/16 8/16 0.4 0.30.4 i.M. 0.4 F₄ F₁ 04.2023 Prüfflüssigkeit: Wasser Frost-Tausalz-Widerstand DIN EN 1367-6 8/16 4.3 [M.-%]8/16 4.1 4.5 4.3 i.M. ≤8 ≤8 04.2023 Prüfflüssigkeit: 1%ige NaCl-Lösung Magnesiumsulfatwert 8/16 **DIN EN 1367-2** [M.-%] 10/14 10.5 11.0 i.M. 11 MSNR MS₁₈ 04.2023 Chemische Gesteins-Prüf-Soll / Ist / Anforderungen körnung Istkörnung Einzelwert/e Sollwert-Istwert-[mm]/ wert Kategorie Kategorie [mm] Prüfdatum Gehalt an wasserlöslichem Chlorid DIN EN 1744-1, 0/2 < 0.001 ≤0.04 ≤0.04 [M.-%] 0/2 < 0.001 04.2023 Abs. 7

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 6/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/6-B/23 vom: 20.07.2023

Chemische Anforderungen		Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e	lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie
Sehalt an säurelö	slichem S	ulfat		-			
OIN EN 1744-1, Abs. 12	[M%]	0/2 04.2023	0/2	< 0.070	< 0.070	AS _{0.8}	AS _{0.2}
Sesamtschwefelg	jehalt						
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M%]	0/2 04.2023	0/2	< 0.080	< 0.080	≤1	≤1
orhandensein vo	on Humins		nlauge)				
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/1 04.2023	0/1	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/2		heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	2/8 04.2023	2/8	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
ehalt an groben	organiscl	hen Verunrei	nigungen (leichtgewichtige, grobe organi	sche Bestand	Iteile)	
OIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/1 04.2023	0/1	0.00	0.00	≤0,5	≤0,5
OIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/2 04.2023	0/2	0.00	0.00	≤0.5	≤0.5
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	2/8 04.2023	2/8	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	8/16 04.2023	8/16	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
OIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	16/32 04.2023	16/31,5	0.00	0.00	≤0.1	≤0.1
Alkali-Kieselsäur	e-Reaktivi	tät					
Alkali-Richtlinie	[-]	0/1 04.2023	0/1			1	ΕI
nach DAfStb-Richtli	nie "Vorbeu	gende Maßnah	men gegen s	n Zusammensetzung unbedenklicher schädigende Alkalireaktion im Beton" findlichkeit gegeben ist.			EI
nach DAfStb-Richtli	inie "Vorbeu	gende Maßnah	men gegen s	n Zusammensetzung unbedenkliche schädigende Alkalireaktion im Beton" ofindlichkeit gegeben ist.	n Vorkommen g vom Oktober 20	ewonnen, so d 113 die	ass
Alkali-Richtlinie	[-]	2/8 04.2023	2/8			1	EI
nach DAfStb-Richtli Unbedenklichkeit d	inie "Vorbeu es Materials	igende Maßnah s ohne Prüfung	men gegen : auf Alkaliem	en Zusammensetzung unbedenkliche schädigende Alkalireaktion im Beton" ofindlichkeit gegeben ist. t und Opalsandstein gefunden.			ass
Alkali-Richtlinie	[-]	8/16 04.2023	8/16			1	Εl
dass nach DAfStb- Unbedenklichkeit d	Richtlinie "V les Materials	orbeugende Ma ohne Prüfung	aßnahmen g auf Alkaliem	nen Zusammensetzung unbedenklich egen schädigende Alkalireaktion im E pfindlichkeit gegeben ist. und Opalsandstein gefunden.			
Alkali-Richtlinie	[-]	16/32 04.2023	16/32			1	EI
dass nach DAfStb- Unbedenklichkeit d	Richtlinie "V les Materials	ninsichtlich der orbeugende Ma ohne Prüfung	aßnahmen g auf Alkaliem	chen Zusammensetzung unbedenklic egen schädigende Alkalireaktion im E pfindlichkeit gegeben ist. und Opalsandstein gefunden.			0
Petrographische							
DIN EN 932-3	[-]	8/16 04.2023	8/16			100	
	wie folgt zu		elschiefer, sc	hwarz (33,8 M%), Quarz, milchig (1	5,1 M%), Quar	zit/Sandstein,	palaozoisch
Der Kies setzt sich grau, braun, z.T. ki	ieselig (44,2	M%) und San	dstein, mesc	zoisch, porös, bunt (6,9 M%). Die A	nteile variieren	stark.	No. of the last of

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 7/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/6-B/23 vom: 20.07.2023

Beschreibung der Lagerstätte

1. Charakterisierung des Vorkommens

Es wird eine Kies-Sandlagerstätte abgebaut. Das Material wird im Trockenabbau gewonnen.

2. Geologisches Alter

Es handelt sich um Sedimente des Pleistozän.

3. Petrographische Zusammensetzung

Der Sand (< 2,0 mm) besteht überwiegend aus Quarz und Sedimentiten.

Der Kies (8/16 mm: 04/2023) setzt sich wie folgt zusammen:

Kieselschiefer, schwarz (33,8 M.-%), Quarz, milchig (15,1 M.-%), Quarzit/Sandstein, paläozoisch, grau, braun, z.T. kieselig (44,2M.-%) und Sandstein, mesozoisch, porös, bunt (6,9 M.-%). Die Anteile variieren stark.

4. Tektonik

Entfällt.

5. Verwitterung

Aufgrund der petrographischen Zusammensetzung ist das Material als frost- und verwitterungsbeständig zu bezeichnen (siehe auch entsprechende Prüfungen).

6. Abmessungen

Das derzeitige Abbaugebiet umfasst ca. eine Fläche von 500 x 400 m. Die Grubentiefe beträgt zur Zeit bis zu 30 m. Der unmittelbare Abbaubereich iat ca. 200 m land und ca. 100 m breit bei einer Wandhöhe von ca. 12 m.

7. Abraum

Die Abraummächtigkeit beträgt bis zu 6 m.

8. Produktionsgang

Das Rohmaterial wird mit einem Radlader aus der Wand gewonnen und über eine Bandanlage der Aufbereitungsanlage zugeführt. Auf einer funktionsgerechten Siebanlage wird das Material klassifiziert in die GK 0/1, GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16, GK16/32 und > 32 mm.

9. Umweltangaben

Bei natürlichen Gesteinskörnungen (gebrochenes Festgestein, Kies und Sand sowie gebrochener Kies) ist die Umweltverträglichkeit grundsätzlich gegeben (TL Gestein-StB 2.4).



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 8/8 vom: 20.07.2023 zum Prüfbericht Nr: 1448/6-B/23

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	System 2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	2516
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	bupZert, Berlin
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	Ja
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	2516-CPR-1003-116-12620
1.5	Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:	19.06.2023
1.6	WPK-Beauftragter:	Herr Dobrowolski
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Moll GmbH & Co. KG Stellv. Prüfstellenleiter Dipi.-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

überwac

Dipl.-Geol. M. Quakenack