

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

**Brückenstr. 12
34346 Hann. Münden**

Prüfungsart	Fachgebiet								
	A	BB	BE	C	D	F	G	H	I
0 Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0				
1 Eignungsprüfungen	A1			-				H1	I1
2 Fremdüberwachungen				-		F2			I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	I3
4 Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	I4

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie
 - Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
 - Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

- Mitglied im **bup** – Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
 - Gesellschafter der **bupZert GmbH**, Berlin.

Prüfbericht nach **TL Gestein-StB (EN 13242) SoB**

Prüfbericht-Nr.: 1448/11-ToB/24 Prüfberichtsdatum: 07.11.2024

Anschrift des Werkes: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH, Kieswerk Felsberg-Lohre
Forstweg 9, 34587 Felsberg

Werk: Felsberg Petrographischer Typ: Quartär-Sand, Quartär-Kies

Material: Rundkorn

Art der Güteüberwachung: Freiwillige

Typprüfung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jährliche Güteü

Überwachungszeitraum: 2. Halbjahr 2024

Zulassungszeitraum: 1. Halbjahr 2025

For more information about the study, please contact Dr. [REDACTED] at [REDACTED].

Angaben über die Präsenznahme nach DIN EN 552-11:

Teilnehmer: Herr Dobrowolski

YOUNGSTER: Rich Deslaurier (Worx), Rich Zandras (Dir. Mktg. Embry & Co., Inc.)

Bemerkungen: keine


Verteiler	Fa.	PTW						
	1 x pdf	1 x pdf						

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst 4 Seiten.

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]	0/1		Kategorie		Kategorie	
Korngrößenverteilung		DIN EN 933-1		Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)							
Gehalt an Feinanteil	[M.-%]	≤3	1.4	f ₃	f ₃		
Korngrößenverteilung		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ
Siebgröße [mm]							
< 0.125	[M.-%]	7.4	7				
0.125 - 0.25	[M.-%]	38.7	46				
0.25 - 0.5	[M.-%]	46.0	92				
0.5 - 1.0	[M.-%]	7.2	99				
1.0 - 1.4	[M.-%]	0.4	100				
1.4 - 2.0	[M.-%]	0.2	100				
2.0 - 2.8	[M.-%]	0.1	100				
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist
bis Siebgröße	D	[mm]	1.0				
		[M.-%]	85-99	99			
bis Siebgröße	1,4 D	[mm]	1.4				
		[M.-%]	95-100	100			
bis Siebgröße	2 D	[mm]	2.0				
		[M.-%]	100	100			



Physikalische Anforderungen



		Gesteins-körnung [mm]/Prüfdatum	Prüf-körnung [mm]	Einzelwert/e				Ist-wert	Soll / Sollwert-Kategorie	Ist / Istwert-Kategorie
Rohdichte pp										
DIN EN 1097-6, Anhang A	[Mg/m³]	0/1 05.2024	0/1	2.635	2.636	i.M.	2.64	/	2.64	
Wasseraufnahme										
DIN EN 1097-6	[%]	0/1 04.2023	0/1	0.2	0.2	0.2	0.2	i.M.	0.2	/ 0.2

Chemische Anforderungen

		Gesteins-körnung [mm]/Prüfdatum	Prüf-körnung [mm]	Einzelwert/e				Ist-wert	Soll / Sollwert-Kategorie	Ist / Istwert-Kategorie
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen (leichtgewichtige, grobe organische Bestandteile)										
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M.-%]	0/1 08.2024	0/1	0.00			0.00	mLPC0.10	mLPC0.10	



Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1 Konformitätsnachweis	System 2+ 2516 bupZert, Berlin Ja 2516-CPR-1003-116-13242 18.05.2024 Herr Dobrowolski
2 Prüfung	PTW Witzenhausen Ja Ja Ja
3 Lieferschein	Ja Ja
4 Herstellwerk	Ja Ja
  	
<p>Dr. Moll GmbH & Co. KG Stellv. Kaufstellenleiter Dipl.-Geol. R. Lenhard</p>	
<p>Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer Dipl.-Geol. M. Quakenack</p>	