Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Tel.: 05136 / 8006-60 Sattlerstr. 42 30916 Isernhagen FAX: 05136 / 8006-74

http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de

• Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

	Prüfungsart	Fachgebiet									
		Α	BB	BE	С	D	F	G	Н	- 1	
0	Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0					
1	Eignungsprüfungen	A1			-				H1	11	
2	Fremdüberwachungen				-		F2			12	
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	13	
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14	

DUP

• Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

• Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

• Mitglied im <u>bup</u> – Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..

• Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

Prüfbericht DIN EN 13139 (EN 13139) Mörtel nach

Prüfbericht-Nr.: 1448/10-M/24 Prüfberichtdatum: 28.11.2024 August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs GmbH, Kieswerk Fritzlar/Kalbsburg Anschrift des Werkes: An der Kalbsburg, 34560 Fritzlar Werk: Fritzlar/Kalbsburg Petrographischer Typ: Quartär-Sand, Quartär-Kies Rundkorn Material: Art der Güteüberwachung: Freiwillige Güteüberwachung Prüfbericht Nr. 1448/5-M/23 vom 19.07.2023 Typprüfung/Eignungsnachweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung:

2. Halbjahr 2024 Überwachungszeitraum: Zulassungszeitraum: 1. Halbjahr 2025

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Kieswerk Fritzlar/Kalbsburg Ort:

Teilnehmer: Herr Schwer (Werk), Herr Lanaras (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer		rkörnung [mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich				
1	1	0/1		19.08.2024	Halde	GK für Mörtel				
2	2	0/2		19.08.2024	Halde	GK für Mörtel				
3	3a	0/8 Kiessandgemisch		19.08.2024	Halde	GK für Mörtel				
						auberwach.				
						(5)				
						0 11 0				

Bemerkungen: keine

PTW Fa. Verteiler 1 x pdf 1 x pdf

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-M/24 vom: 28.11.2024

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]		0/1				0/2			
			Kate	gorie			Kate	gorie	
Korngrößenverteilung		DIN EN 933-1				DIN EN 933-1			
		Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst
Gehalt an Feinanteil (< 0,063	mm)								
Gehalt an Feinanteil	[M%]	≤3	1.3	Kategorie 1	Kategorie 1	≤3	1.1	Kategorie 1	Kategorie 1
Korngrößenverteilung			_						
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ	_		Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	6.9	7			4.4	4		
0.125 - 0.25	[M%]	36.3	43			12.8	17		
0.25 - 0.5	[M%]	48.8	92			45.1	62		
0.5 - 1.0	[M%]	7.6	100			25.0	87		
1.0 - 1.4	[M%]	0.3	100			4.2	92		
1.4 - 2.0	[M%]	0.1	100			5.1	97		
2.0 - 2.8	[M%]			1		2.7	99		
2.8 - 4.0	[M%]					0.5	100		
4.0 - 5.6	[M%]			1		0.2	100		
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	1.	0			2.	.0		
	[M%]	85-99	100			85-99	97		
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	1.	4			2.	.8		
	[M%]	95-100	100			95-100	99		
bis Siebgröße 2 D	[mm]	2.	0			4.	.0		
	[M%]	100	100			100	100		
Werkstypische Toleranzen		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.063	[mm]	0-3	1			0-3	1		
bei Siebgröße 0.25	[mm]	0-50	43			10-40	17		
bei Siebgröße 1.0	[mm]	93-99	100			75-95	87		
bei Siebgröße 2.0	[mm]					89-99	97		
Grobheit/Feinheit		ls 1			MF/FF	1st 2.3			MF
Feinheitsmodul [M%]		1.			FP FP			_	
Siebdurchgang 0.5 mm	[M%]	9				6			MP/FP
Bemerkung zu: 0/1								che Korngröß ungsbeschre	



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

bup

Seite: 3/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-M/24 vom: 28.11.2024

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0/8 Kie	ssandgemisc	h				
				Kate	gorie		i	Kate	gorie
Korngrößenverteilung		DIN EN	l 933-1					ı	
		Soll	Ist	Soll	lst	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 n	nm)								
Gehalt an Feinanteil	[M%]	≤3	1.3	Kategorie 1	Kategorie 1				
Korngrößenverteilung									
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	3.2	3						
0.125 - 0.25	[M%]	8.3	12						
0.25 - 0.5	[M%]	21.0	32						
0.5 - 1.0	[M%]	20.3	53						
1.0 - 1.4	[M%]	4.3	57						
1.4 - 2.0	[M%]	5.5	63						
2.0 - 2.8	[M%]	6.6	69	1					
2.8 - 4.0	[M%]	7.4	77						
4.0 - 5.6	[M%]	11.8	88						
5.6 - 8.0	[M%]	10.0	98						
8.0 - 11.2	[M%]	1.2	100	1					
11.2 - 16.0	[M%]	0.4	100						
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	8.	0						
	[M%]	90-99	98	1					
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	11	.2						
	[M%]	98-100	100						
bis Siebgröße 2 D	[mm]	16	.0						
	[M%]	100	100						
Werkstypische Toleranzen		Soll	lst			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.063	[mm]	0-3	1						
bei Siebgröße 0.25	[mm]	0-20	12						
bei Siebgröße 1.0	[mm]	45-65	53						
bei Siebgröße 2.0	[mm]	60-80	63						
bei Siebgröße 8.0	[mm]	90-99	98			L	aübe	rwach	

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

 Seite:
 4/5
 zum Prüfbericht Nr:
 1448/10-M/24
 vom:
 28.11.2024

Physikalisch Anforderung		Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e				lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie	
Rohdichte, Was	Rohdichte, Wasseraufnahme Pyknometerverfahren										
	Rohdichte ρrd [Mg/m³]			2.62	2.62	2.62	2.62	i.M.	2.62	/	2.62
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρa [Mg/m³]	0/1	0/1	2.66	2.66	2.66	2.66	i.M.	2.66	/	2.66
DIN EN 1007 0	Rohdichte ρssd [Mg/m³]		0/1	2.64	2.64	2.64	2.64	i.M.	2.64	1	2.64
	Wasser- aufnahme [%]			0.5	0.5	0.5	0.5	i.M.	0.5	1	0.5
	Rohdichte ρrd [Mg/m³]	0/2 04.2024	0/2	2.64	2.64	2.64	2.64	i.M.	2.64	1	2.64
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρa [Mg/m³]			2.65	2.65	2.65	2.65	i.M.	2.65	1	2.65
DIN EN 1007 0	Rohdichte ρssd [Mg/m³]			2.65	2.65	2.65	2.65	i.M.	2.65	/	2.65
	Wasser- aufnahme [%]			0.2	0.2	0.2	0.2	i.M.	0.2	/	0.2
	Rohdichte ρrd [Mg/m³]			2.60	2.60	2.60	2.60	i.M.	2.60	/	2.60
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρa [Mg/m³]		0/8	2.65	2.65	2.65	2.65	i.M.	2.65	/	2.65
DIN EN 1097-0	Rohdichte ρssd [Mg/m³]	04.2024	0/0	2.62	2.62	2.62	2.62	i.M.	2.62	/	2.62
	Wasser- aufnahme [%]			0.8	0.8	0.8	0.8	i.M.	0.8	/	0.8
Widerstand geg	en Frostbea	nspruchung									
DIN EN 1367-1 [M%]		0/8 Kiessandgemisch	8/16	0.3	0	.4	0.4	i.M.	0.4	F ₄	F ₁
		04.2024	Prüfflüssigke	it: \	Vasser						

Chemische Anforderungen		Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	Einzelwert/e		lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	Ist / Istwert- Kategorie	
Gehalt an wasserlöslichem Chlorid									
DIN EN 1744-1, Abs. 7 [M%]		0/2 04.2023	0/2	0.010		0.010	≤0.04	≤0.04	
Gehalt an säurel	öslichem S	ulfat							
DIN EN 1744-1, Abs. 12	[M%]	0/2 04.2024	0/2	< 0.10		< 0.10	AS _{0.8}	AS _{0.2}	
Gesamtschwefelgehalt									
DIN EN 1744-1, Abs. 11	[M%]	0/2 04.2024	0/2	0.1200		0.120	≤1	≤1	
Vorhandensein v	on Humins	äure (Natron	nlauge)						
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/1 08.2024	0/1	heller als Farbbezugslösung		ja	ja	bestanden	
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/2 08.2024	0/2	heller als Farbbezugslösung		ja	ja	bestanden	
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/8 Kiessandgemisch 08.2024	0/8	heller als Farbbezugslösung		ja	ja	bestanden	
Gehalt an grober	n organisch	nen Verunrei	nigungen (leichtgewichtige, grobe orga	nische	Bestand	teile)		
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/1 08.2024	0/1	0.00	_	0.00	≤0,5	≤0,5	
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/2 08.2024	0/2	0.00		0.00	≤0.5	≤0.5	
DIN EN 1744-1, Abs. 14.2	[M%]	0/8 Kiessandgemisch 08.2024	0/8	0.00 eüberw	achu	0.00	≤0.1	≤0.1	

Freiwillige Gt

Or. Moll

bup

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 5/5 zum Prüfbericht Nr: 1448/10-M/24 vom: 28.11.2024

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

1	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	System 2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	2516
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	bupZert, Berlin
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	Ja
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	2516-CPR-1003-117-13139
1.5	Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates:	18.05.2024
1.6	WPK-Beauftragter:	Herr Schwer
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	PTW
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	Witzenhausen
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Ja
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Ja

Dr. Moli Stribit & Co. KG Stelly MatspellerHeiter Dipl.-Geol. R. Lenhard



Dr. Moll GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Dipl.-Geol. M. Quakenack